

**COMUNE DI
SAN PIETRO CLARENZA**

C.O.M. 14 - Motta Sant'Anastasia



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



CARTA P.A.I. DEI DISSESTI

ALLEGATO 1/a
Scala 1:10.000
Data: 21/12/2015

PROGETTISTA: Dott.ssa Geologo Barbara Forte

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio 4 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

**Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

(ART.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L.267/98 e ss. mm. i.)

**Bacino Idrografico del Fiume Simeto(094)
area tra i bacini del Simeto e del S. Leonardo (094A)
Laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C)**



CARTA DEI DISSESTI N° 75

COMUNE DI: BELPASSO
Scala 1:10.000



Anno 2005

LEGENDA

TIPOLOGIA

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti conseguenti ad erosione accelerata
- Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite bacino idrografico
- Limite area intermedia e laghi di Pergusa e Maletto
- Limite comunale

Scala 1:10.000
0 100 200 300 400 500 Metri

